



Cobra

Motor Paints

Quick Tips



Clear Lacquer 2K & Hardener Laca 2K y Catalizador



1 To achieve the final finish, use Clear Lacquer 2K (A.MIG-2261) and Hardener (A.MIG-2262), mixing them in a two-to-one ratio.

Para lograr el acabado final, utilizaremos Clear Lacquer 2K (A.MIG-2261) y Hardener (A.MIG-2262), mezclándolos en una proporción de dos a uno.

2 On this occasion, a thick coat was applied without allowing it to dry beforehand, and gradually the shine appeared.

En esta ocasión, aplicaremos una capa gruesa sin dejarla secar previamente, y poco a poco notaremos cómo obtenemos brillo.

3 You should continue applying the lacquer until the surface becomes completely smooth, without any noticeable airbrush overspray.

Deberemos seguir aplicando laca hasta que la superficie quede completamente lisa, sin que se note la pulverización del aerógrafo,

4 Once the Clear Lacquer 2K dries, you will achieve a flawless shine, as well as an extremely resistant and durable surface.

Al secar la Clear Lacquer 2K, obtendremos un brillo impecable, además de una superficie sumamente resistente y duradera.



Colores

Motor Paints

Quick Tips



Clear Lacquer 2K & Hardener Laca 2K y Catalizador



1 It is important to take precautions when airbrushing the lacquer in a well-ventilated area, always wear a mask and gloves.

Es importante tomar precauciones al aerografiar la laca en un lugar ventilado, siempre usando una mascarilla y guantes.

2 Apply the first coat of lacquer from a distance of 15 to 20 cm.

Aplicamos la primera capa de laca a una distancia de entre 15 y 20 cm.

3 Allow it to dry for a day and clean the surface before proceeding.

Dejamos que se seque durante un día y limpiamos la superficie antes de continuar.

4 Airbrush a second coat of Clear Lacquer 2K, with this application you will see the shine increasing. This coat will be the thickest one until you achieve the final shine on the bodywork.

Aerografiamos una segunda capa de Clear Lacquer 2K, y con ella veremos cómo aumenta el brillo. Esta capa será la más gruesa hasta lograr el brillo final en la carrocería.

5 We repeat the process by cleaning the surface and airbrushing the third and final coat of lacquer.

Repetimos el proceso limpiando la superficie y aerografiamos la tercera y última capa de laca.

6 Simply assemble the rest of the kit, and you will have a flawless shine.

Finalmente, ensamblamos el resto del kit y obtendremos un brillo impecable.